

АКТ

комиссионной проверки уровня антитеррористической защищенности, противодиверсионной устойчивости и противопожарной безопасности объекта

158 (04) «Историко-культурный Резерв»

«15» февраль 2015 г.

Руководитель рабочей группы – начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и духовными структурами администрации Гудермесского муниципального района Т.Х. Таймаев.

Состав рабочей группы:

1. сотрудник отдела УФСБ РФ по ЧР в Гудермесском районе А.А. Поветкин
2. инспектор ООП ОМВД России по Гудермесскому району З.В. Джабраилов
3. главный специалист ОНД по Гудермесскому району А.А. Сайдулаев

1. общие сведения об объекте:

адрес - Гудермес, ул. Ахриева, 33

руководитель объекта З.А. Сайдулаев

2. Организация и состояния работы по обеспечению антитеррористической защищенности:

2.1. наличие паспорта антитеррористической защищенности объекта имеется

2.2. организация охраны объекта Комитет Общественной безопасности

2.3. кнопка тревожной сигнализации имеется

2.4. стационарная связь имеется

2.5. системы видеонаблюдения 8 камер

2.6. противотаранное устройство на входе

2.7. освещение по периметру имеется

2.8. организация взаимодействия имеется

2.9. инженерные заграждения имеется

3. Пожарная безопасность и безопасность при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий:

3.1. противопожарная документация имеется

3.2. пожарная сигнализация имеется

3.3. средства пожаротушения выявлены

3.4. пожарный щит выявлен

3.5. пожарный гидрант (водоем) выявлен

**4. Выявленные иные недостатки:**

---

---

---

---

---

руководитель группы Т.Х. Таймаев Т.Х. Таймаев

члены рабочей группы: \_\_\_\_\_ А.А. Поветкин

З.В. Джабраилов З.В. Джабраилов

А.А. Сайдулаев А.А. Сайдулаев

Копию акта получил:

А.И. Канайев

Т.Х. Таймаев

На основании настоящего акта Вам необходимо в срок до 1 мая 2015 года принять меры по устранению выявленных недостатков уровня антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объекта.

Вместе с тем, направить в адрес администрации района (АТК района) информацию о проделанной работе по устранению недостатков антитеррористической защищенности объекта.